

Technisches Merkblatt – FlashMic Firmware

New features in FlashMic firmware version 5-01-09

Behebt einen Fehler, der unter bestimmten Voraussetzungen dazu führte, dass Aufnahmen nicht gespeichert wurden, wenn zuvor der Speicher komplett gefüllt war und einzelne Aufnahmen manuell gelöscht wurden, um Speicherplatz zu schaffen.

Firmware Update:

Die neue Firmware kommt als ZIP-Datei „v5.01.09.zip“ und kann nach dem Entpacken entsprechend der Anleitung „Update der FlashMic Firmware“ installiert werden. Bitte beachten Sie, dass der Update-Vorgang zweimal nacheinander erfolgen soll.

HHB Communications – 26. August 2010